Fiche produit détaillée

Article : KIT RENOVATION BOITIER DIRECTION " destockage "

Aucune image disponible

Summary

Equivalent à 04445-60050



Pricelist

Features

Description

- Pour véhicule avec ou sans direction à assistance variable

S ADAPTE SUR :
land cruiser serie 10 - hzj105
land cruiser serie 8 - hdj 80 / hzj 80 / hzj 80