

## Fiche produit détaillée

**Article : PARE CHOC ARRIERE Y61 SANS PLATINE DE TREUIL INTEGRE**

Aucune  
image  
disponible

**Summary** delais indicatif de 3/4 semaines apres commande. Confirmé l'année du modele dans la commande

### Pricelist

### Features

**Description** Pare choc acier livré avec : 2 anneaux de fixation pour manilles. Platine de treuil intégrée. 2 trous pour levage au cric hilift. Feux additionnel en options. Usage hors route non homologué sur voie publique