

Fiche produit détaillée

Article : PARE CHOC AVANT SANS BULLBAR PAJERO SPORT 1996 A 2000

Aucune
image
disponible

Summary delais indicatif de 3/4 semaines apres commande. Confirmé l'année du modele dans la commande

Pricelist

Features

Description Pare choc acier livré avec : 2 anneaux de fixation pour manilles. Platine de treuil intégrée. 2 trous pour levage au cric hilift. Feux additionnel en options. Usage hors route non homologué sur voie publique