

Fiche produit détaillée

Article: JOINT de BOUCHON de Vidange Moteur

Aucune image disponible

Summary

De Bouchon de Vidange Moteur



Pricelist

Features

Description

Applications possibles

LAND ROVER

| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Defender 1998 à | 2,5Td5 122ch 90 | De 06/1998 à | 10P 14P 15P | LDV#88 | De Bouchon de |
| 2006 | | 05/2007 | | | Vidange Moteur |
| | 2,5Td5 122ch 110 | | 10P 14P 15P | LDH#88 | De Bouchon de |
| | | | | | Vidange Moteur |
| 2,5Td5 122ch 130 | | 10P 14P 15P | LDKH88 | De Bouchon de | |
| | | | | | Vidange Moteur |
| Discovery II 1998 | 3 2,5Td5 139ch | De 10/1998 à | 10P 15P | LTGM9# | De Bouchon de |
| à 2004 | L318 | 06/2004 | | | Vidange Moteur |