

## Fiche produit détaillée

Article : JOINT de POMPE à HUILE [Origine Constructeur]

Aucune  
image  
disponible

Summary origine constructeur



Pricelist

Features

Description

## Applications possibles

### TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser J7	HZJ70 4,2D	De 01/1990 à 08/1999	1HZ	HZJ70 (court)	
	HZJ73 4,2D		1HZ	HZJ73 (moyen)	
	HZJ75 4,2D		1HZ	HZJ75 (long)	
	HZJ78 4,2D 99-	A partir de 08/1999	1HZ	HZJ78 (tôle)	
	HZJ79 4,2D 99-		1HZ	HZJ79 (pick-up)	
	PZJ70 3,5D 90-92		1PZ	PZJ70 (court)	
	PZJ73 3,5D 90-92	08/1992	1PZ	PZJ73 (moyen)	
	PZJ75 3,5D 90-92		1PZ	PZJ75 (long)	

---

## TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser J8	HDJ80 4,2TD 12V 90-95	De 01/1990 à 01/1995	1HDT	11TJ80	
	HDJ80 4,2TD 24V 95-98	De 01/1995 à 01/1998	1HDFT	11TJ82	
	HZJ80 4,2D 90-97	De 01/1990 à 12/1997	1HZ	11PJ80	
Landcruiser. J10	HDJ100 4,2TD 98-08	De 01/1998 à 07/2008	1HD-FTE	11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002)	
	HZJ105 4,2D 98-07	De 03/1998 à 10/2007	1HZ	71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes)	