


Fiche produit détaillée

Article : JOINT de POMPE à HUILE [Origine Constructeur]

Aucune
image
disponible

Summary origine constructeur



Pricelist

Features

Description

Applications possibles

TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser J7	HZJ70 4,2D	De 01/1990 à 08/1999	1HZ	HZJ70 (court)	
	90-99				
	HZJ73 4,2D		1HZ	HZJ73 (moyen)	
	90-99				
	HZJ75 4,2D		1HZ	HZJ75 (long)	
	90-99				
	HZJ78 4,2D 99- HZJ79 4,2D 99- PZJ70 3,5D 90-92 PZJ73 3,5D 90-92 PZJ75 3,5D 90-92	A partir de 08/1999 De 01/1990 à 08/1992	1HZ 1HZ 1PZ 1PZ 1PZ	HZJ78 (tôlé) HZJ79 (pick-up) PZJ70 (court) PZJ73 (moyen) PZJ75 (long)	
Landcruiser J8	HDJ80 4,2TD	De 01/1990 à 01/1995	1HDT	11TJ80	
	12V 90-95				
	HDJ80 4,2TD	De 01/1995 à 01/1998	1HDFT	11TJ82	
24V 95-98					
Landcruiser. J10	HZJ80 4,2D	De 01/1990 à 12/1997	1HZ	11PJ80	
	90-97				
Landcruiser. J10	HDJ100 4,2TD	De 01/1998 à 07/2008	1HD-FTE	11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002)	
	98-08				
	HZJ105 4,2D	De 03/1998 à 10/2007	1HZ	71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes)	
	98-07				