

Fiche produit détaillée

Article : KIT VOLANT MOTEUR Plein + EMBRAYAGE

Aucune
image
disponible

Summary Ø 235mm - 21 cannelures - Modification non homologuée par le constructeur - Montage sous la responsabilité de l'installateur

De 05/2001 à 11/2005

*Permet de remplacer le
volant moteur bimasse par
un volant moteur plein.
Montage non homologué
par le constructeur.
Modification effectuée sous
la responsabilité de
l'installateur*



Pricelist

Features

Description