

Fiche produit détaillée

Article : LOT DE DEUX COURROIE Trapézoïdale alternateur

Aucune
image
disponible

Summary D'alternateur

- LOT DE DEUX COURROIES

- Longueur (mm) 1000 Largeur (mm) 10

REF ORIGINE 90916-02452



Pricelist

Features

Description	CONVIENT POUR :	Landcruiser	HZJ70 4,2D	De 01/1990	1HZ	HZJ70	D'alternateur
	J7		90-99	à 08/1999		(court)	r - 2 courroies nécessaires
			HZJ73 4,2D		1HZ	HZJ73	D'alternateur
			90-99			(moyen)	r - 2 courroies nécessaires

	HZJ75 4,2D 90-99	1HZ	HZJ75 (long)	D'alternateur - 2 courroies nécessaires
	HZJ78 4,2D A partir de 99- 08/1999	1HZ	HZJ78 (tôle)	D'alternateur - 2 courroies nécessaires
	HZJ79 4,2D 99-	1HZ	HZJ79 (pick-up)	D'alternateur - 2 courroies nécessaires
Landcruiser J8	FZJ80 4,5i 24V 92-97	De 08/1992 à 12/1997	1FZFE	11UJ80 D'alternateur - 2 courroies nécessaires
	HDJ80 4,2TD 12V 90-95	De 01/1990 à 01/1995	1HDT	11TJ80 D'alternateur - 2 courroies nécessaires
	HDJ80 4,2TD 24V 95-98	De 01/1995 à 01/1998	1HDFT	11TJ82 D'alternateur - 2 courroies nécessaires
	HZJ80 4,2D 90-97	De 01/1990 à 12/1997	1HZ	11PJ80 D'alternateur - 2 courroies nécessaires
Landcruiser. J10	HDJ100 4,2TD 98-08	De 01/1998 à 07/2008	1HD-FTE	11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et courroies nécessaires
	HZJ105 4,2D 98-07	De 03/1998 à 10/2007	1HZ	71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) D'alternateur - 2 courroies nécessaires