

Fiche produit détaillée

Article : JOINT de BOUCHON de Vidange Moteur

Aucune
image
disponible

Summary

De Bouchon de Vidange Moteur



Pricelist

Features

Description

Applications possibles

LAND ROVER

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Defender 1998 à 2006	2,5Td5 122ch 90	De 06/1998 à 05/2007	10P 14P 15P	LDV#88	De Bouchon de Vidange Moteur
	2,5Td5 122ch 110		10P 14P 15P	LDH#88	De Bouchon de Vidange Moteur
	2,5Td5 122ch 130		10P 14P 15P	LDKH88	De Bouchon de Vidange Moteur
Discovery II 1998 à 2004	2,5Td5 139ch L318	De 10/1998 à 06/2004	10P 15P	LTGM9#	De Bouchon de Vidange Moteur