

## Fiche produit détaillée

**Article : SILENT-BLOCS Polyuréthane SuperPro (2SB) Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis - Pour 2 tirants**

Aucune image disponible

**Summary** Arrière: De tirant de pont Arrière côté chassis - Pour 2 tirants



### Pricelist

### Features

### Description

## Applications possibles

### LAND ROVER

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Defender 1983 à 1990	2,5D 69ch 90	De 09/1983 à 07/1990	12J	LDVAC, LDVBC	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis

## LAND ROVER

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
	2,5D 69ch 110		12J	LDH	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,5TD 86ch 90	De 09/1986 à 08/1990	19J	LDVAB8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,5TD 86ch 110		19J	LDHAB8 et LDHHB8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
Defender 1990 à 1998	200TDi 113ch 90	De 09/1990 à 09/1995	11L 16L 23L	LDV##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	200TDi 113ch 110		11L 16L 23L	LDH##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	200TDi 113ch 130		11L 16L 23L	LDK##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	300TDi 113ch 90	De 10/1995 à 05/1998	11L 16L 23L	LDV##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	300TDi 113ch 110		11L 16L 23L	LDH##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	300TDi 113ch 130		11L 16L 23L	LDK##8	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
Defender 1998 à 2006	2,5Td5 122ch 90	De 06/1998 à 05/2007	10P 14P 15P	LDV#88	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,5Td5 122ch 110		10P 14P 15P	LDH#88	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,5Td5 122ch 130		10P 14P 15P	LDKH88	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
Defender 2006 à 2016	2,4Td4 122ch 90	De 05/2007 à 02/2016	ZSD-424	LDV#T7	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,4Td4 122ch 110		ZSD-424	LDH#T7	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis

## LAND ROVER

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
	2,4Td4 122ch	130	ZSD-424	LDKHT7	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,2Td4 122ch	90 De 08/2011 à 02/2016	ZSD-422		Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,2Td4 122ch	110	ZSD-422		Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,2Td4 122ch	130	ZSD-422		Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
Discovery I 1989 à 1998	3,5i V8 154ch	LJ De 06/1989 à 06/1994	22D	LJGBV	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	3,9i V8 182ch	LJ De 09/1993 à 10/1998	35D/36D	LJGBL	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	200TDi 113ch	LJ De 10/1989 à 07/1994	12L	LJG#F	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	300TDi 113ch	LJ De 07/1994 à 10/1998	21L	LJG#F	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
Range Classic 1986 à 1994	3,5 V8 130ch	De 01/1986 à 08/1991	11D	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	3,9i V8 173ch	De 11/1988 à 07/1994	37D/38D	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,4TD 106ch	De 01/1986 à 10/1989	VM	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	2,5TD 121ch	De 10/1989 à 07/1994	VM	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	200TDi 113ch	De 09/1991 à 09/1994	14L	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis
	300TDi 113ch	De 10/1989 à 10/1998	21L	LHA	Arrière - De tirant de pont Arrière côté chassis