

## Fiche produit détaillée

Article : **KIT de REFECTION de CREMAILLERE DE DIRECTION**

Aucune  
image  
disponible

### Summary

Contient tous les joints d'étanchéité (intérieur)

Soufflets livrés séparément



**Pricelist**

**Features**

**Description**

**Applications possibles**

## TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser. J10	HDJ100 4,2TD 98-08	De 01/1998 à 07/2008	1HD-FTE	11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002)	Jusqu'à 08/2002
	UZJ100 4,7i 235ch	De 01/1998 à 08/2007	2UZ-FE	11WJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HT05J (A partir de 07/2002)	Jusqu'à 08/2002
	UZJ100 4,7i 238ch	De 02/2002 à 08/2007	2UZ-FE	HT05J	Jusqu'à 08/2002