

## Fiche produit détaillée

Article : Paire de répéteurs Fumé clignotant aile Land Cruiser HDJ80 KDJ9 HDJ100

Aucune  
image  
disponible

### Summary



### Pricelist

### Features

**Description** Modif nécessaire pour installation sur HDJ80 - Non homologué utilisation compétition

Répéteurs vendus par paire, avec les ampoules orange.

Attention pour HDJ80 et KZJ70, ce sont des modèles pour HDJ100/KDJ90



La forme de découpe de l'aile est certes la même, mais le quart de tour diffère entre les modèles, vous avez 3 ergots de verrouillage sur l'un et 4 sur l'autre.

Pour HDJ80 et KZJ70, une adaptation doit être faite au montage, elle peut se faire en limant les ergots de manière à verrouiller le quart de tour ou par collage.