

## Fiche produit détaillée

**Article : KIT VOLANT MOTEUR Plein + EMBRAYAGE**

Aucune  
image  
disponible

**Summary** Ø 235mm - 21 cannelures - Modification non homologuée par le constructeur - Montage sous la responsabilité de l'installateur

De 05/2001 à 11/2005

*Permet de remplacer le  
volant moteur bimasse par  
un volant moteur plein.  
Montage non homologué  
par le constructeur.  
Modification effectuée sous  
la responsabilité de  
l'installateur*



**Pricelist**

**Features**

**Description**