

Fiche produit détaillée

Article : JOINT TORIQUE DE POMPE de DIRECTION Assistée [Origine Constructeur]

Aucune
image
disponible

Summary joint torique de pompe de direction assistée
reference origine 9030160002



Pricelist

Features

Description

Applications possibles

TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Hilux 2WD	2,4 D4-D 01-05 KDN145	01-05	2KD-FTV	KDN145, FAS426	
	2,5 D4-D 05- KUN15	05-	2KD-FTV	KUN15, CS12G, CR12G	
Hilux 4WD	2,5 D4-D 01-05 KDN165	De 11/2001 à 07/2005	2KDFTV	KDN165 (Simple & double cab)	
	2,5 D4-D 01-05 KDN170		2KDFTV	KDN170 (Xtra cab)	
Landcruiser J9	KDJ90 3,0D4D 00-02 (3 portes)	De 08/2000 à 08/2002	1KD-FTV	AZ99J	
	KDJ95 3,0D4D 00-02 (5 portes)		1KD-FTV	BZ99J	
	KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes)	De 04/1996 à 08/2000	1KZTE	11GJ90	
	KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes)		1KZTE	11GJ95	