

## Fiche produit détaillée

Article : **TENDEUR HYDRAULIQUE de Distribution** [Origine Constructeur]

Aucune  
image  
disponible

**Summary** ORIGINE CONSTRUCTEUR

reference origine 13540-17011



*Reproduction interdite*

**Pricelist**

**Features**

**Description**

## Applications possibles

### TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser J7	HZJ78 4,2D 99-	A partir de	1HZ	HZJ78 (tôle)	
	HZJ79 4,2D 99-	08/1999	1HZ	HZJ79 (pick-up)	
Landcruiser J8	HDJ80 4,2TD 24V 95-98	De 01/1995 à 01/1998	1HDFT	11TJ82	
Landcruiser. J10	HDJ100 4,2TD 98-08	De 01/1998 à 07/2008	1HD-FTE	11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002)	
	HZJ105 4,2D 98-07	De 03/1998 à 10/2007	1HZ	71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes)	